

PRECONISATION POUR LA GALVANISATION DES PLATINES SOUDEES

$$\phi = 4,5 \times e$$

ATTENTION $\phi_{\text{mini}} = 15 \text{ mm}$

